



CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

LIDO EM PLENÁRIO

6ª Sessão Ordinária - 11/03/2024

INDICAÇÃO Nº 578/2024

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Indica a substituição de poste de iluminação localizado na Rua Osasco, Jardim Nova Europa

Nos termos do art. 181 e seguintes do Regimento Interno, combinado com o artigo 49, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Hortolândia, apresento para conhecimento da Casa a seguinte Indicação a ser encaminhada ao Senhor Excelentíssimo Prefeito, com fundamento na justificativa, sugerindo a realização dos serviços ao final especificados.

Conforme se nota na fotografia em anexo, o poste localizado no nº 295 da Rua Osasco, Jardim Nova Europa, ainda é do modelo feito em madeira e, estando prejudicado, oferece risco de cair em cima das casas.

Considerando que na parte mais alta dos postes, ficam as linhas de alta-tensão, e que a aproximação destas linhas é o suficiente para causar uma descarga elétrica fortíssima, que pode provocar queimaduras graves, mutilações e até morte.

Considerando que a rede elétrica deve ser projetada de modo a não oferecer riscos à população, e que chuvas, ventos, galhos de árvores, colisão de veículos em postes e, como no caso, postes muito antigos e feitos em madeira, podem resultar em quebra do poste.

Diante do exposto é a presente para **INDICAR** ao Senhor Excelentíssimo Prefeito Municipal, providências junto ao Departamento competente para que, após análise técnica dos profissionais da área, seja realizado serviço de **substituição de poste de iluminação localizado na Rua Osasco, nº 295, Jardim Nova Europa**.

Sala das Sessões, 01 de março de 2024.

Valdecir Alves Pereira
Vereador - PSD





CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO



INDICAÇÃO Nº 578/2024 - Protocolo nº 1269/2024 recebido em 08/03/2024 12:04:26 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Valdecir Alves Pereira
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.hortolandia.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_755D-2BA5-B151-73CE.

