



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA  
GABINETE DO PREFEITO

Ofício G.P. nº. 2128/2017

Lido no Expediente da Sessão Ordinária de 05 FEV. 2018

Hortolândia, 20 de dezembro de 2017.

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
VEREADOR EDIMILSON MARCELO AFONSO

**Requerimento nº1170/2017**

Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1170/2017, encaminhamos resposta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a saber:

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos encaminhou resposta, através de Memorando MI SMODO nº 177/2017.

Desta forma, ante o atendimento das requisições formuladas, colocamo-nos à disposição para prestar ulteriores elucidações que se façam necessárias.

Sem mais, apresentam-se a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ANGELO AUGUSTO PERUGINI**  
Prefeito de Hortolândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 20-12-2017 - 09:13:00/2017-212



# Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

Hortolândia, 14 de Dezembro de 2017

**MI SMODO nº 177/ 2017**

**Protocolo: 39883/ 2017**

**De: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Depto. de Obras**

**Para: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos**

**A/C Paulo Ernesto Rahal Gianini**

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº. 1170/2017 – Requer informações sobre trabalho para conter as voçorocas do Parque do Horto.**

Senhor Presidente,

Através do Requerimento nº. 1170/2017, o nobre Edivaldo Sousa Araújo, requer informações sobre trabalho para conter as voçorocas do Parque do Horto.

Cumpre-me transmitir o nobre Edil as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos através do MI 177/2017.

1. Efetuamos vistoria no local e constatamos que o relatado acima refere-se a Rua Girassol e não se trata de voçoroca. De acordo com o projeto do loteamento a área ocupada pelas famílias trata-se de Sistema de Lazer.
2. As casas em risco foram interditadas pela Defesa Civil e conforme citado no item 1 o local não trata-se de voçoroca, mas de erosão dos taludes da calha do córrego que se apresenta com acúmulo de lixo, alargando suas margens.

Atenciosamente,

  
Eng.ª Sandrelene Didone Fagnani  
CREA 5081637308  
Depto. Obras-SMO  
Diretora

  
Sérgio Torrecillas  
Secretário de Obras

